

MOTEURS "MICRON"



P A R I S

MOTEUR AUTO-ALLUMAGE 2nd 5

LIVRE SANS RÉSERVATION

NOTICE D'EMPLOI

I. — COMBUSTIBLES À UTILISER.

Le moteur est prévu pour tourner avec le mélange suivant :

Huile de paraffine : 20 %. — Huile de graissage moteur : 10 %. — Ether sulfurique : 70 %.

C'est le mélange qui donne les meilleurs résultats au point de vue puissance et facilité de démarrage.

A défaut d'huile de paraffine, vous pouvez utiliser de l'huile de vaseline dans la même proportion. Les résultats sont sensiblement défaillants. L'huile de gazole et diverses huiles végétales donnent également de bons résultats.

S'il ne vous est pas possible de vous procurer actuellement de l'huile de paraffine ou de l'huile de vaseline, vous pourrez utiliser le mélange suivant :

Huile de graissage moteur : 25 %. — Ether sulfurique : 75 %.

Servissez-vous de préférence d'huile fluide qui ne gêne pas le moteur à froid.

Ne pas utiliser d'huile minérale très dense, les départs étant difficiles avec cette huile.

La facilité de démarrage à froid dépend avant tout de la nature de l'huile utilisée.

Les résultats peuvent varier considérablement d'une huile à l'autre. Si vous avez des départs difficiles, changez huile.

Demandez à votre fournisseur de l'éther sulfurique rectifié sans addition d'alcool ou autre produit. Préservez-lui que c'est pour un usage industriel. Gardez pas d'éther de pétrole !

II. — MISE EN MARCHE.

1^{er} Fermez le gicleur (pointeau versé à fond).

2^e Remplissez le réservoir.

3^e Poussez le bouton de réglage de compression jusqu'à la pipe d'échappement.

4^e Tirez en tournant l'entonnoir, ouvrez le pointeau progressivement à 1/4, 1/2, 3/4 de tour, jusqu'à ce que le moteur parte.

Il se peut, lors de cette opération, que vous noyez le moteur. Cela-ci se donne alors aucune explosion, la compression est molle à passer et vous entendez au carburateur un bruit caractéristique d'aspiration de liquide.

Il vous suffira alors de refermer le pointeau à fond et de continuer à tirer l'entonnoir jusqu'à ce que le moteur démarre et se vide de l'excès de carburant.

Reprenez ensuite l'opération de lancement en ouvrant le pointeau moins vite.

Tant que le moteur donne des explosions et cogne au passage de la compression, vous pouvez ouvrir le pointeau davantage, le moteur n'est pas rendu.

5^e Une fois le moteur en marche, continuez à ouvrir le pointeau jusqu'à ce que vous obtenez le régime maximum du moteur sans cognement ni ralenti.

III. — RÉGLAGE DE LA COMPRESSION.

S'il est le moteur démonté, diminuez la compression jusqu'à ce que le moteur atteigne le maximum de régime. Agir progressivement en modifiant au fur et à mesure le réglage du piston pour obtenir un fonctionnement sans ralenti.

Tant que le moteur est chaud, il n'est pas utile de recomprimer pour démonter, mais ceci est indispensable à froid pour obtenir des départs rapides.

Pour partir à froid, augmenter d'un demi tour ou moins le réglage du levier de compression par rapport au réglage à chaud.

Si les explosions ne sont pas franches lors du premier départ à froid, augmentez la compression.

En roulant la culasse d'un quart ou d'un demi tour par rapport au cylindre, vous pourrez placer le levier de compression dans la position qui vous paraîtra la plus pratique pour votre usage.

IV. — REMARQUES IMPORTANTES.

— Le moteur tourne de la même façon dans les deux sens. Il suffit de lancer l'hélice à droite ou à gauche.

— Pour inverser le moteur, dévisser le collier qui serre le couplage dans le pipe d'admission et faire faire 180° à l'ensemble combuseur-échappement. Réserver ensuite le collier.

— Ne laissez pas la malbouge déjouer dans le réservoir. L'éther s'évapore et la malbouge devient impraticable au fonctionnement.

— Ne faites le plein du réservoir qu'au moment de partir.

— **Faites consciencieusement votre malbouge avant de remplir le réservoir.** La durée de votre moteur en dépend.

— Dans le cas où une impulsion viendrait à déclencher le gicleur (cas où pointe qui pulsat se produisent), dévisser le pointeur complètement et passer dans le gicleur un fil métallique de 4 à 5/16.

— Ne laissez pas le moteur dans un état, maintenez-le sur un bâti pour vos premiers essais.

— Bloquez l'hélice dans la position qui vous donne le plus de facilité pour lancer le moteur.

— Utilisez des bâts solides et d'une masse suffisante pour empêcher les vibrations.

— Lancez l'hélice très délicatement en appuyant le plus près possible du moyeu, mais ne tapez pas sur les pales.

— Nous vous démontons votre moteur, plus longtemps il gardera ses qualités.

V. — REMARQUE TRÈS IMPORTANTE.

— Lorsque vous devez rester plusieurs heures ou plusieurs jours sous vous arrivé de votre moteur, et assurer son dernier arrêt, fermez le pointeur à fond et lancez l'hélice (quatre ou vingt fois) pour bien vous assurer que le moteur ne contient plus de malbouge et ne donne plus aucune explosion.

— Placez ensuite le piston sur la compression (au point mort haut, près de la culasse) et assurez-vous qu'il y reste jusqu'au jour où vous aurez à l'utiliser à nouveau.

LA MOI OBSERVATION de cette prescription risque d'entraîner rapidement la mise hors d'usage du moteur par oxydation du cylindre et du piston.

CARACTÉRISTIQUES

Cylindrée	2 cm ³ 5
Coupe	14 mm.
Allumage	15 mm.
Hauteur	78 mm.
Poids en ordre de marche	145 gr.
Puissance maximale à 4800 t/m avec Moteur de ② 30	0,10 CV
Puissance au litre	32 CV

DESCRIPTION

Allumage par haute compression. — Admission par le cylindre. — Malbouge sous forme. — Gicleur à compression réglable, solvete par oxydation oxygénée. — Cylindre assez froide. — Piston forte. — Bielle d'arrêt bague ferme. — Carter alliage léger. — Pistons ou gicleurs à réglage mécanométrique. — Réservoir pour 3 minutes de fonctionnement. — Tourne à droite ou à gauche.

Utilisations recommandées. — Vol libre. — Vol circulaire d'acrobatie. — Barrage. — Autres de course.

NOS FABRICATIONS

0 cm ³ 8 AUTO-ALLUMAGE
2 cm ³ 5 AUTO-ALLUMAGE
5 cm ³ AUTO-ALLUMAGE

10 cm ³ A RUPTEUR
10 cm ³ A GLOW-PLUG
MICRON "60" — MICRON "29"
MICRON "25" — MICRON BATEAU